

ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Raport oceny ryzyka

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO											
LP	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI	RODZ. BUDYNKU, BUDOWLI	ROK BUDOWY	POWIE RZCHNIA W M ²	REMON T KAPITA LNY	LICZBA KONDYGN.	KONSTR. ŚCIAN	KONSTR. DACHU	POKRYCIE DACHU	ZABEZPIECZENI E P.POŻAROWE – RODZAJ I IŁOŚĆ	ZABEZPIECZENIE P. WŁAMANIOWE
1	OSR KRUS w TERESINIE Al. Ks. Druckiego-Lubeckiego 1	pałac	1848		1995	3	murowane	drewno	blacha, papa	inst. p.poż sprzęt gaśniczy	dozór
		oficyna	1848		1995	1	murowane	drewno	papa		
		bud. mieszkalny	1962		-	2	murowane	drewno	papa		
		Garaz - infrastruktura					murowane	drewno	eternit		
2	CRR KRUS HORYNIEC ZD. ul. Sanatoryjna 2	ROLNIK I	1977		1996	5	gazob., cegła	żelbetowa	papa	inst. p.poż sprzęt gaśniczy	dozór detektory ruchu
		ROLNIK II	1994		-	7	żelb., cegła	żelbetowa	papa		
		Agregatorownia (infrastruktura)	1994		-	1	żelb., cegła	żelbetowa	papa		
		garaż	1998		-	1	murowane	drewno	blacha		
		śmietnik (infrastruktura)	1994		-	1	murowane	drewno	blacha		
		basen z infrastrukturą	2006		-	1	żelb., murowane	drewno, żelb.	papa		
	CRR KRUS HORYNIEC ZD ul. Sobieskiego 18	blok mieszkalny	1980		-	4	prefabrykowane	żelbetowa	papa	brak	brak
3	CRR KRUS ŚWINOUJŚCIE ul. M. Konopnickiej 17	budynek hotelowy	1985		2008	4	murowane	żelbeton	papa	inst. p.poż	dozór detektory ruchu
		bud. gospodarczy (infrastruktura)	1985		2008	1	murowane	żelbeton	papa		
4	CRR KRUS ul. Konopnickiej 19 Świnoujście	budynek hotelowy	1975		2007	3	murowane	żelbeton	papa	Inst. p.poż.	dozór
5	Dw. Czekoladka ul.Żeromskiego 30 Świnoujście	budynek hotelowy	ok. 1890		1992	3	drewniana	drewno	dach. ceram.	sprzęt gaśniczy	dozór
6	M. Konopnickiej 20 Świnoujście Stołówka (obiekt nie użytkowany)	pawilon	1957		1985	1	murowane	bet. - drew	papa	sprzęt gaśniczy	dozór
7	CRR KRUS w KOŁOBRZEGU ul. Norwida 3	budynek sanatorium	2004		-	3	murowane	żelbetowa	papa	sprzęt gaśniczy inst. p.poż.	dozór detektory ruchu
		budynek basenu	2009		-	3	Beton	stropodach	blacha tytanowa, basen – zielony dach	DSO, klapy ppoż	sygnalizacja włamania i napadu, monitoring, dozór

ZAŁĄCZNIK Nr 1A – Raport oceny ryzyka

8	OR KRUS w RZESZOWIE ul. Słowackiego 7	budynek (biurowy)	1994		2005	2	murowane	żelbetowa	papa	inst. p.poż. sprzęt gaśniczy	dozór detektory ruchu
9	OR KRUS w OPOLU ul. Ozimska 51 A	budynek (biurowy)	-		2000	5	murowane	stalowo- drewniana	blacha ocynk.	sprzęt gaśniczy inst. p.poż.	dozór
10	OR KRUS w Białymstoku ul.. Legionowa 18	budynek (biurowy)	1963		1995	5	żelbetowa	żelbeton	papa	inst. p.poż.	dozór, detektory ruchu
11	OR KRUS w POZNANIU i inni najemcy ul. Św. Marcin 46/50	budynek biurowo - handlowy	60/70		2006 2006	10 2-handl.	żelbet. – mur.	żelbeton	papa	inst. p.poż. sprzęt gaśniczy	dozór, detektory ruchu
12	PT KRUS w OSTROWIU WLKP. ul. Krotoszyńska 41	budynek (biurowy)	1989		1994	3 naziemne 1 podziemna	żelbetowa szkieletowa	żelbetowa	papa	inst. p.poż sprzęt gaśniczy	dozór, detektory ruchu
13	PT KRUS w KŁOBUCKU+ ARiMR ul. Rynek 13	budynek z infrastrukturą	1971		1999	2	murowana	żelbetowe	papa	sprzęt gaśniczy	detektory ruchu
14	PT KRUS w PUŁAWACH ul. Kołtataja 32	budynek (biurowy)	1937		2005	3	murowana	drewno	blacha	sprzęt gaśniczy	detektory ruchu
15	LUBARTÓW (budynek nie jest użytkowany) ul. Lipowa 6	budynek (biurowy)	1990		-	2	murowana	drewniana	blacha	sprzęt gaśniczy	dozór, detektory ruchu
16	PT KRUS w GORZOWIE WLKP ul. Ogrodowa 13	lokal użytkowy w bud. mieszk.- usługowym wraz z piwnicą	1994		-	5 naziemnych 1 podziemna	murowana	drewno	papa	inst. p.poż.	detektory ruchu
17	PT KRUS w SZCZECINKU Pl. Wolności 18	lokal użytkowy wraz z piwnicą	1993		-	4	murowana	drewno	blacha	inst. p.poż. sprzęt gaśniczy	dozór, detektory ruchu
18	PT KRUS w WOLINIE ul. Słowińska 3 B	lokal użytkowy w budynku mieszkal.	1991		-	5	żelbetowa	drewno	dachówka	sprzęt gaśniczy	dozór
19	PT KRUS w HAJNÓWCE ul. Armii Krajowej 12	lokal użytkowy w budynku miesz. Usługowym	1991		2001	5	żelbetowa żelbetonowe	żelbetowa panwiowe	papa	sprzęt gaśniczy	dozór, detektory ruchu
20	PT KRUS w OSTROWI MAZ. Pl. Wolności 4	lokal użytkowy w bud. miesz.- usługowym	1992		1993	5	żelbet. – mur	drewno	blacha	sprzęt gaśniczy	dozór detektory ruchu