

### Kratka ściekowa do wymiany


Schody wg rys.03. Rzut przyziemia


*Istniejąca kostka granitowa do demontażu  
(przy naprawie izolacji ściany piwnicy)  
i późniejszego odtworzenia*

Num. por.	PWYNICA - PALACI	Nazwa domniemanych
0/01	KORYTARZ	
0/02	PRZEDSIÖNIEK	
0/03	KL.SCHODOWA	
0/04	KORYTARZ	
0/05	MAG.ŚCIEBILIZNY	
0/06	M.SAZI	
0/07	POKOJ.PERSÓN	
0/08	SZATNIA.PERSÓN	
0/09	SANIT.PERSÓN	
0/10	KOTŁOWNIA	
0/11	POK. PROD.SUCHYCH	
0/12	POKÓJ KIEROWNIKA	
0/13	320.7R	
0/14	OBROBKA.WYSTĘP	
0/15	WYPARZANIE	
0/16	MAG.ZASOBOWY	
0/17	MAG.SZAF.SZAF.ŁOŻN.	
0/18	SZATNIA.PERSÓN	
0/19	SANITARIAT	
0/20	KORYTARZ	
0/21	SANIT.KOBIET	
0/22	POM.POZAKŁADOWE	
0/23	0/19 SANITARIAT	
0/24	5,5 m2 Bez zmian	
0/25	KREDEKS	
0/26	ZAMIAWIANIA	
0/27	KUCHNIA	
0/28	PRZEDMAGAZYN	
0/29	SZKAZNIAK	
0/30	SZKAZNIAK	
0/31	SCHOWEK	
0/32	POKOJ.PERSÓN	
0/33	Bez zmian	
0/34	Bez zmian	

OZNACZENIA GRAFICZNE:

Ściany piwnicy objęte iniekcją bezciśnieniową przeprowadzaną metodą grawitacyjną

 Projektowane obrzeże z płyt granitowych ( 50x100cm)

 Istniejąca kosta betonowa