



ISNIEJĄCE USZKODZENIA
OZNACZENIA GRAFICZNE:

- USZKODZENIA MECHANICZNE
- USZKODZENIA BIOLOGICZNE
- WTÓRNA KOROZJA
- USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ
ZAWILGOCENIA DREWNA - STOLARKA DO WYMIANY
- LEKKIE USZKODZENIA STOLARKI
LEKKIE ZAWILGOCENIA DREWNA - STOLARKA OKIENNA
DRZWIOWA DO RENOWACJI
- USZKODZENIA FIZYCZNO-CHEMICZNE
- USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE
- KOROZJA

FACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS			
ul. Pogodna 9 b.19, 15-254 Bałystok, tel. 085 7440474, liczn. 50 1096632 www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT:	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Lunewski BL-PKK16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okruski L0M5362	PROJEKT	REMONT BUDYNKU ZESPÓŁU PAŁACOWEGO OSRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkaewicz Magdalena SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grynel BL-PCKK06/2004	ADRES	Al. Księcia Druckiego, Lubieckiego 1 działka nr geod. 136/2 00-615 Terešin, gm. Sochaczew
KONSTRUKT.	AUTOR: mgr inż. Piotr Górniewicz POL.002/POK011 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski POL.002/POK012	INWESTOR	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Spółdzielni Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-615 Warszawa
DATA	SKALA	STR. WYKRESU	TYTUŁ RYSUNKU
2013-05-22	1:50	15	ELEWACJA PŁD - WSCH. PAŁAC - STAN ISTNIEJĄCY